


### Pour armes individuelles

Rarement fixée glissière boulonnée en bas, le volet est parfois hors cotes avec une poignée coudée à l'horizontale... L'ouverture elle-même peut être sans biseaux .....



Nota : les plans originaux précisent un boulonnage des 2 glissières ; dans les faits, seule la glissière supérieure est boulonnée, (vis tête fraisée passée depuis l'extérieur de la plaque) l'inférieure étant soudée à la plaque et ne comporte pas de percages.